

横瀬町通学路安全点検対策箇所図

対策実施済

対策未実施

⑬グリーンパトがない、橋が狭い
＜対策＞
H23にグリーンパトを設置
道路改良の際に橋を拡幅

⑫大型車が多く危険
＜対策＞
H23に路面標示を設置

⑮歩道(路側帯)がない
＜対策＞
H24にグリーンパトを設置

⑪カーブに横断歩道があり危険
＜対策＞
関係機関と協議し対策を実施

⑩交差点に横断歩道がない
＜対策＞
関係機関と協議し対策を実施

⑧横断の際見通しが悪い
＜対策＞
改築工事を行い歩道を西側に設置予定

⑦歩道がない
＜対策＞
改築工事を行い歩道を設置予定

⑥カーブで見通しが悪い
＜対策＞
・H24に家屋移転、改築 工事を実施
・H24の改築工事により歩道設置

⑤歩道(路側帯)がない
＜対策＞
グリーンパトを設置予定

③道幅が狭く、見通しが悪い、歩道がない
＜対策＞
道路改良の際に拡幅や歩道を設置予定

②歩道(路側帯)がない
＜対策＞
H23に路側帯を設置

⑨路側が狭く、段差がある
＜対策＞
道路改良の際に歩道(路側)
を整備予定

④橋のわきに柵がない
＜対策＞
H24に転落防止柵を設置

①歩道(路側帯)がない
＜対策＞
道路改良の際に歩道(路側帯)を整備予定

⑭道幅が狭い
＜対策＞
H24に側溝蓋を設置